Símbolo de soldadura

Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación.

ETSII Industriales. UPM


Forma del cordón
longitud del cordón (si es total se omite)
Espesor del cordón
5 V 100
Representa el cordón de soldadura VISTO
Desde el pv de la flecha
Señala a la línea de unión de las dos piezas
Representa el cordón de soldadura OCULTO
Línea de referencia (fina continua)
Flecha que apunta a la superficie que se debe preparar antes de soldar


5 V 100
5 V 100


5 Λ100
5 Λ100